

CPA Primer CK

O **CPA Primer CK** é um primer epóxi condutivo bicomponente. Trata-se de um produto desenvolvido para pisos industriais que exijam condutividade. Ele deve ser aplicado sobre uma superfície devidamente preparada e posteriormente receber aplicação da CPA Tinta EP c/ aditivos condutivos. O **CPA Primer CK** oferece resistividade entre 50 e 500 kΩ.

Especificações Técnicas:

Base química	Epóxi / Amina
Aspecto	Viscoso
Cor	Preto
Tempo de trabalho	20 a 25 minutos a 25°C
Entre demãos	12 horas
Liberação para Tráfego Leve	24 horas após a aplicação da CPA Tinta EP
Liberação para Tráfego Pesado	48 horas após a aplicação da CPA Tinta EP
Cura total	7 dias

Aplicação:

Rolo
Pincel



A sua durabilidade depende muito de sua ancoragem ao substrato que será aplicado. É essencial que o substrato esteja seco, com umidade inferior a 5%, resistente, limpo e isento de contaminações de pinturas antigas, graxas, óleos e impurezas. É importante preparar a superfície através de polimento e aplicar um de nossos primers epóxi para selarmos o substrato antes de receber o **CPA Primer CK**.

Misture previamente o Componente A durante 1 minuto, a fim de redistribuir os aditivos deste componente. Esvazie o Componente B no recipiente do Componente A e os misture por 1 ou 2 minutos. O produto deve ser aplicado através de um rodo de borracha inicialmente e, logo após, através de um rolo de lã baixa.

Indicação:

O produto é indicado para indústrias de diversos ramos de atividade, tais como bélica, eletroeletrônica, química, automotiva, laboratórios e outras. Normalmente é aplicado em áreas de manipulação de materiais perigosos e inflamáveis ou de componentes eletrônicos, que podem ser danificados pela atividade estática.

Embalagem:

Componente A: Balde de 10 litros

Componente B: Galão de 3,6 litros

Estocagem:

O **CPA Primer CK** tem validade é de 6 meses a partir da data de sua fabricação, deve ser mantida em local fresco e fechado. A temperatura deve ser mantida entre 16 e 29 °C.

Cuidados básicos:

- 01 – Evitar o contato com a pele – utilize luvas e EPI's
- 02 – Em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro
- 03 – Usar óculos de segurança
- 04 – Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água limpa e corrente
- 05 – Após a lavagem dos olhos consultar médico especializado
- 06 – Não reaproveitar embalagens
- 07 – Não fumar na área de manipulação ou serviço
- 08 – Em caso de ingestão acidental, procurar um médico imediatamente

A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do produto antes de sua aplicação.

